

EU:N ILMOITUKSET VAARALLISISTA TUOTTEISTA:

Huhtikuu 2020

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, Likelove, malli KN95/FFP2, valmistaja Runling Technology Group Co. Ltd, Kiina. Testeissä on todettu, että suojaimen läpi pääsee enemmän kuin 5 % testausmateriaalista, eikä suojain siis täytä standardien EN 149 ja GB 2626 vaatimusta. Suojain ei myöskään täytä näiden standardien vaatimusta reunavuodon suhteen. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Belgian markkinavalvontaviranomainen on määrännyt maahantuojaan varustamaan suojaimen merkinnällä vaarasta. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/00614/20&lng=en

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, KN95, valmistaja ei tiedossa, Kiina. Testeissä on todettu, että suojaimen läpi pääsee enemmän kuin 5 % testausmateriaalista, eikä suojain siis täytä standardien EN 149 ja GB 2626 vaatimusta. Suojain ei myöskään täytä näiden standardien vaatimusta reunavuodon suhteen. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Belgian markkinavalvontaviranomainen on määrännyt maahantuojaan varustamaan suojaimen merkinnällä vaarasta. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/00615/20&lng=en

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, Daddy Baby, malli FFP2 / E-KZ01L50, valmistaja Daddybaby Co. Ltd, Kiina. Testeissä on todettu, että suojaimen läpi pääsee enemmän kuin 5 % testausmateriaalista, eikä suojain siis täytä standardien EN 149 ja GB 2626 vaatimusta. Suojain ei myöskään täytä näiden standardien vaatimusta reunavuodon suhteen. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Belgian markkinavalvontaviranomainen on määrännyt maahantuojaan varustamaan suojaimen merkinnällä vaarasta. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/00616/20&lng=en

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, Daddy Baby, malli KN95 / FFP2 / KZ01S50B, valmistaja Daddybaby Co. Ltd, Kiina. Testeissä on todettu, että suojaimen läpi pääsee enemmän kuin 5 % testausmateriaalista, eikä suojain siis täytä standardien EN 149 ja GB 2626 vaatimusta. Suojain ei myöskään täytä näiden standardien vaatimusta reunavuodon suhteen. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Belgian markkinavalvontaviranomainen on määrännyt maahantuojan varustamaan suojaimen merkinnällä vaarasta. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/00617/20&lng=en

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, NEP, malli 8410, valmistaja CTT Co Ltd, Kiina. Testeissä on todettu, että suojaimen läpi pääsee enemmän kuin 5 % testausmateriaalista, eikä suojain siis täytä standardien EN 149 ja GB 2626 vaatimusta. Suojain ei myöskään täytä näiden standardien vaatimusta reunavuodon suhteen. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Belgian markkinavalvontaviranomainen on määrännyt maahantuojan vetämään suojaimet käyttäjiltä. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla. Ilmoituksen mukaan suojaimia on kuitenkin toimitettu Suomeen.

Linkki ilmoitukseen

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/00629/20&lng=en

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, KN90, valmistaja ei ole tiedossa, Kiina. Suojain on CE-merkitty vaikka ei täytä vaatimuksia.

Tanskan markkinavalvontaviranomainen on määrännyt suojaimen myyntikieltoon. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00051/20&lng=en

Tarvittaessa lisätietoja antaa Tapani Vänni, puhelin 0295 163 219, sähköposti etunimi.sukunimi@stm.fi