

KAASUNSUODATTIMIEN TAKAISINVETO:

3M™ Organic Vapour Filter 6059, ABEK1

Valmistaja 3M on todennut sisäisessä testauksessaan, että pienessä määrässä (enintään 0.5 %) kaasunsuodattimia 3M™ Organic Vapour Filter 6059, ABEK1 voi olla vaurioitunut suodatinkotelo. Vaurio saattaa alentaa suodattimen suojauskykyä.

Ongelma koskee vain valmistuseriä C22280 ja C22281, joissa pakkausta ei ole merkitty "QC"-tarralla.

Suodattimia voidaan käyttää seuraavien ammattikäyttöön tarkoitettujen kasvo-osien kanssa:

- uudelleen käytettävät puolinaamarit 3M™ 6000 -sarja, 3M™ 6500 -sarja ja 3M™ 7500
- kokonaamarit 3M™ 6000 -sarja.

Valmistaja 3M ohjeistaa toimimaan seuraavasti:

1. Tarkasta, onko sinulla 3M™ 6059 -sarjaan kuuluvia kaasun- ja höyrynsuodattimia, jotka kuuluvat valmistuseriin C22280 tai C22281 ja joista puuttuu Quality Check -merkki (QC).
2. Jos sinulla on em. suodattimia, lopeta ja estä niiden käyttö välittömästi. Ota yhteyttä jakelijaasi tuotteen korvaamiseksi maksutta.

Suomen 3M Oy on ilmoittanut, ettei mahdollisesti viallisiin valmistuseriin kuuluvia suodattimia ole toimitettu suomalaisille jälleenmyyjille.