

VAROITUS PUTOAMISVAARASTA:

PETZL-MERKKISET ZIGZAG-PRUSIK, ZIGZAG PLUS -PRUSIK JA ZILLON-KÖYSI

Valmistaja Petzl on varoittanut tuotteisiinsa **mekaaninen Zigzag-prusik** (D022AA00), **mekaaninen Zigzag Plus -prusik** (D022BA00) ja **Zillon-köysi** (L22A 025, L22A 040, L22A 055) liittyvästä vaarasta.

Tuotteiden käyttötarkoitus on puunhoito.

Petzlin mukaan puusta laskeuduttaessa tuotteet eivät jarruta kuten pitäisi, mistä seuraa putoamisvaara. Ongelmaa on havaittu uusissa ja vähän käytetyissä tuotteissa.

Valmistaja on todennut, että välineiden luistaminen liittyy tuotantoprosessissa todettuun vaihteluun.

Luistamisen syynä on vapautusvipujen virheellinen toiminta kahdesta syystä:

- ylempään vapautusvipuun vaikuttavan jousen satunnainen virheellinen toiminta
- pintakäsittelyn vaihtelu, joka muuttaa vapautusvivun muotoa.

Tuotannon vaihtelusta johtuen vapautusvivut kuluvat ennenaikaisesti.

Petzl kehottaa tarkastamaan tuotteet Zigzag, Zigzag Plus ja Zillon kotisivulla olevan ohjeen mukaisesti (englanniksi):

<https://www.petzl.com/FI/en/Professional/recalls/2021-8-31/Safety-information--Cases-of-slippage-with-ZIGZAG---ZIGZAG-PLUS---ZILLON>