

6.5.2026

VN/3502/2026
VN/3502/2026-STM-2

Rapex ja Safety Gate ilmoitukset Maalis-Huhtikuu 2026

SR/00789/26, laserleikkauskone, LD Laser LD-13025S. Suojaikkunoilla ei ollut mitattavissa olevaa suojaavaa vaikutusta; lasersuojaverho ei tarjoa riittävää suojaa koneesta purkautuvaa lasersäteilyä vastaan. Koneessa ei ole vaadittua suojausta, mikä voi johtaa käyttäjien tahattomaan altistumiseen säteilylle ja siten heidän terveydelleen aiheutuviin vaaroihin. Tuote ei ole konedirektiivin eikä eurooppalaisten standardien EN 60825-1 ja EN 60825-4 vaatimusten mukainen. Konetta ei olla havaittu Suomen markkinoilla. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

SR/00966/26, hitsarin suojakäsine, Neo Tools 97-653. Sauma voi irrota liekistä, mikä lisää palovammojen riskiä. Tuote ei ole henkilönsuojaimia koskevan asetuksen eikä REACH-asetuksen mukainen. Tuotteen pois vetäminen markkinoilta ja tuotteen takaisinvento loppukäyttäjiltä. Käsinettä on tavattu myynnissä suomenkielisissä verkkokaupoissa. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

SR/01062/26, viljan lajittelija, AGROMASTER S4. Koneessa on riittämättömät hätäpysäytyslaitteet ja ohjauslaitteiden tunnistetiedot puuttuvat. Siksi liikkuviin osiin voi päästä käsiksi niiden liikkuesssa, mikä aiheuttaa käyttäjälle viiltoja. Lisäksi, koska yli kahden metrin korkeudella maasta sijaitsevaan ohjauspaneeliin on vaikea päästä käsiksi, käyttäjä voi koskettaa jännitteisiä osia, vaikka tunnistamattomia sähköjohtimia ei ole suojattu riittävästi koneen käytön aikana syntyvän pölyn kertymiseltä. Käyttäjää voi siksi saada sähköiskun. Tuote ei ole konedirektiivin vaatimusten mukainen. Tuotteen takaisinvento loppukäyttäjiltä ja tuotteen vetäminen pois markkinoilta. Konetta ei olla havaittu Suomen markkinoilla. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

SR/01116/26, hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, EARNTZ EZKZ01C. Valkoiset hengityssuojaimet. Tuotetta myydään verkossa erityisesti eBayn kautta (yksilöllinen tunnistenumero: 963643999026). Maskin kokonaissuodatuskapasiteetti on riittämätön (mitatut arvot: 33,4 %). Näin ollen tuote ei täytä terveys- ja turvallisuusvaatimuksia, joten se ei välttämättä suojaa käyttäjää asianmukaisesti. Tuote ei ole henkilönsuojaimia koskevan asetuksen eikä eurooppalaisen standardin EN 149 mukainen. Tuotteen takaisinvento loppukäyttäjiltä ja myynnin lopettaminen. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

SR/01110/26, hengityksen suojain, Dewalt useita malleja. Uloshengityssventtiilin alueen halkeilu tai murtuma voi vaarantaa hengityssuojaimen rakenteellisen eheyden ja tiiviyyden, mikä vähentää sen tehokkuutta. Tämän seurauksena käyttäjä voi altistua vaarallisille ilmassa oleville hiukkasille, höyryille tai muille epäpuhtauksille riittämättömän hengityssuojaimen vuoksi, mikä voi johtaa haitallisiin vaikutuksiin hengityselinten terveyteen. Tuote ei ole henkilönsuojaimia koskevan asetuksen eikä eurooppalaisen standardin EN 149 mukainen. Tuotteen takaisinvento loppukäyttäjiltä. Tuotetta ei olla havaittu myynnissä Suomessa. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

Postiosoite
Postadress
Postal Address
Sosiaali- ja terveysministeriö

Käyntiosoite
Besöksadress
Office

Puhelin
Telefon
Telephone

Faksi
Fax
Fax

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet

PL 33
00023 Valtioneuvosto

Meritullinkatu 8
Helsinki

0295 16001
+358 295 16001

kirjaamo.stm@gov.fi
stm.fi

SR/01172/26, hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, SIGNO SG01. Maskin kokonaissuodatuskapasiteetti on riittämätön (mitatut keskiarvot: 32,3 %). Näin ollen tuote ei täytä terveys- ja turvallisuusvaatimuksia. Näin ollen, vaikka se yhdistettäisiin muihin suositeltuihin toimenpiteisiin, se ei välttämättä suojaa asianmukaisesti. Tuote ei ole henkilönsuojaimia koskevan asetuksen eikä eurooppalaisen standardin EN 149 mukainen. Tuotteen vetäminen pois markkinoilta ja myynnin lopettaminen. Tuotetta ei ole havaittu myynnissä Suomessa. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

2026/442/DE, Teollinen pölynimuri, Starmix GS2078PZ / GS3078PZ. Rutiininomaisen pistokokeen osana saapuvien tavaroiden tarkastuksessa 25. maaliskuuta 2026 havaittiin GS2078-laitteen korkeajännitetestissä poikkeama. Testin aikana tapahtui sähkökatkos. Avoimen laitteen myöhemmässä tarkastuksessa paljastui, että ruuvi oli vaurioittanut kaapelia, kun sitä ruuvattiin siten, että eristyskuori leikkasi auki ja kuparijohdot paljastuivat. Havaittu virhekuvio on standardipoikkeama, joka aiheuttaa mahdollisen vaaran hengelle ja raajoille. Tarkemmin sanottuna on olemassa sähkökatkon riski, mikä voi johtaa sähköiskuun. Tällaisella sähköiskulla voi olla vakavia terveysvaikutuksia, erityisesti epäsuotuisissa olosuhteissa, ja se voi olla äärimmäisissä tapauksissa kohtalokas. Konetta ei olla havaittu olleen myynnissä Suomessa.

Asiantuntija Mika Piirainen

Jakelu tyosuojelu.fi, tiimeri