

Kirje

1.7.2026

VN/3502/2026
VN/3502/2026-STM-3

Rapex ja Safety Gate ilmoitukset Touko-Kesäkuu 2026

2026/438/SI, Ohjauskonsoli metsävinssin EH ja DH käyttöön. Valmistaja on slovenialainen yritys **Vitli KRPAN**. Kun vinssi aktivoidaan valvomatta, se alkaa vetää kuormaa, jolloin kuorma liikkuu ennakkoimatonta reittiä valvomattomalla voimalla. Hinausalueella tai vaijerin lähellä oleva henkilö on suorassa vaarassa, koska jännittynyt vaijeri aiheuttaa nopean ja tahattoman liikkeen, joka ei mahdollista perääntymistä. Henkilövaaran lisäksi on olemassa myös traktorin vakauteen kohdistuva riski. Tuotteita ei ole havaittu Suomen markkinoilla. Tuotteilla valmistaja tekemä korjauskutsu.

2026/440/SE, Kuulonsuojaimet, 3M PELTOR, Comtac VIII. Tietyt tänä aikana valmistetut 3M PELTOR ComTac VIII -kuulokkeet saattavat tuoda takaisinkytkentämelua (mitattuna jopa 106 dBA) kuulokkeiden kaiuttimista. Tämän ongelman todennäköisyys voi kasvaa kylmissä lämpötiloissa ja akun ollessa tyhjä. Tähän ilmoitukseen liittyvistä vammoista tai onnettomuuksista ei ole raportoitu. Tuotetta myyty myös Suomessa. Tuotteen myynti lopetettu ja vialliset tuotteet kerätään pois markkinoilta.

SR/01284/26, hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, Skylotec Breasey Classic, Skylotec. Maskin kokonaissuodatuskyky on riittämätön (mitatut arvot jopa vain 79 %). Tämän vuoksi tuote ei täytä terveys- ja turvallisuusvaatimuksia. Siten se ei välttämättä suojaa asianmukaisesti, vaikka sitä käytettäisiin yhdessä muiden suositeltujen toimenpiteiden kanssa. Tuote ei ole henkilönsuojaimia koskevan asetuksen eikä eurooppalaisen standardin EN 149 mukainen. Tuotteen poistaminen markkinoilta. Viranomaisten määräämät toimenpiteet valmistajalle tuotteen takaisinvento loppukäyttäjiltä. Tuotetta ei olla havaittu Suomen markkinoilla. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

SR/01337/26, hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, AHOTOP LCLEADER, LD-202. Maskin kokonaissuodatuskapasiteetti on riittämätön (mitattuna niinkin alhaiseksi kuin 80 %). Näin ollen tuote ei täytä terveys- ja turvallisuusvaatimuksia. Näin ollen, vaikka se yhdistettäisiin muihin suositeltuihin toimenpiteisiin, se ei välttämättä suojaa asianmukaisesti. Tuote ei ole henkilönsuojaimia koskevan asetuksen eikä eurooppalaisen standardin EN 149 mukainen. Tuotteen takaisinvento loppukäyttäjiltä. Tuotetta ei olla havaittu Suomen markkinoilla. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

SR/01446/26, pakkauskone, Vertical Form Fill & Seal (VFFS) Machine, Machinery Automation. Koneen etuosassa ei ole suojalaitteita, jotka estäisivät kosketuksen kuumentuneisiin tiivistysleukoihin ja pyöriviin osiin, mikä aiheuttaa sotkeutumis- ja loukkuunjämisvaaran. Siinä ei myöskään ole sopivaa hätäpysäytyspainiketta. Lisäksi koneesta puuttuu maadoitussuoja, mikä tarkoittaa, että runko ja runko voivat joutua jännitteisiksi sähkövian aikana. Kaapin ovet on lukittu vain muovisilla salvoilla, mikä mahdollistaa pääsyn jännitteisiin sähköosiin ja liikkuviin mekaanisiin osiin käytön aikana. Ulkoisia sähkökaapeleita ei myöskään ole tuettu tai kiinnitetty kunnolla, mikä tekee niistä alttiita vaurioille ja paljastaa jännitteiset johtimet. Nämä viat lisäävät sähköiskun, palovammojen ja vakavien vammojen riskiä käyttäjille. Tuote ei ole konedirektiivin vaatimusten mukainen. Tuotteen vetäminen pois markkinoilta. Tuotetta ei olla havaittu Suomen markkinoilla. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

Postiosoite
Postadress
Postal Address
Sosiaali- ja terveysministeriö

Käyntiosoite
Besöksadress
Office

Puhelin
Telefon
Telephone

Faksi
Fax
Fax

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet

PL 33
00023 Valtioneuvosto

Meritullinkatu 8
Helsinki

0295 16001
+358 295 16001

kirjaamo.stm@gov.fi
stm.fi

OR/00068/26, turvajalkine, DASSY AMON S3S FO SC SR 25596. Tuote ei tarjoa odotettua suojaa riittämättömän liukumisvastuksen vuoksi. Käyttäjät voivat liukastua ja loukkaantua. Tuote ei ole henkilönsuojaimia koskevan asetuksen eikä asiaankuuluvan eurooppalaisen standardin EN 20345 mukainen. Kuluttajien varoittaminen riskeistä ja tuotteen vetäminen pois markkinoilta. Tuotetta ei olla havaittu Suomen markkinoilla. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

OR/00081/26, suojakäsine, PROFUS, MI032024 Habil. Käsineet eivät tarjoa riittävää suojaa hankausta ja voivat helposti repeytyä, mikä johtaa vammoihin. Tuote ei ole henkilönsuojaimia koskevan asetuksen eikä eurooppalaisen standardin EN 388 vaatimusten mukainen. Kuluttajien varoittaminen riskeistä ja tuotteen vetäminen pois markkinoilta. Tuotetta ei olla havaittu Suomen markkinoilla. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

2026/642/FR, laskeutumisköysi, COURANT Kalimba avec épissure. Valmistaja on saanut kaksi hiltainta palautusta liitoksista, jotka ovat olleet auki käytön aikana ilman onnettomuuksia. Kahdessa äskettäin käytössä avatussa liitoksessa toinen avautui käyttäjän vaurioitettua sitä, ja toinen on luultavasti johtunut valmistusvirheestä tai turvaliitoksen laiminlyönnistä. Tuotteen takaisinvento loppukäyttäjiltä. Tuotetta ei olla havaittu Suomen markkinoilla.

SR/01926/26, humusleikkuri, GGM gastro, EMP 350 CUE20. Turvatoiminnoilla varustetut kytkimet on suunniteltu normaalisti avoimiksi kytkimiksi. Jos turvakytkimet ovat likaiset tai niiden jouset eivät toimi kunnolla, käyttäjät voivat koskea teriin käytön aikana, mikä voi johtaa vammoihin. Tuote ei ole konedirektiivin vaatimusten mukainen. Kuluttajien varoittaminen riskeistä ja tuotteen vetäminen pois markkinoilta. Tuotetta ei olla havaittu Suomen markkinoilla. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

SR/01911/26, hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, Medicina del Lavoro, MV99 YD-003-10 Pack. Maskin kokonaissuodatuskapasiteetti on riittämätön (mitattuna niinkin alhaiseksi kuin 92 %). Näin ollen tuote ei täytä terveys- ja turvallisuusvaatimuksia. Näin ollen, vaikka se yhdistettäisiin muihin suositeltuihin toimenpiteisiin, se ei välttämättä suojaa asianmukaisesti. Tuote ei ole henkilönsuojaimia koskevan asetuksen eikä eurooppalaisen standardin EN 149 mukainen. Tuotteen takaisinvento loppukäyttäjiltä. Tuotetta ei olla havaittu Suomen markkinoilla. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

Asiantuntija

Mika Piirainen

Jakelu

tiimeri
tyosuojelu.fi