

Kirje

8.1.2026

VN/10715/2025

VN/10715/2025-STM-5

## Safety Gate ja Rapex ilmoitukset loka-joulukuulta 2025

### OR/00142/25

Mekaanisilta vaaroilta suojaava suojakäsine, Urgent 1003 Size 10. Käsineet eivät tarjoa riittävää suojaa hankaukselta ja voivat helposti repeytyä, mikä johtaa vammoihin. Tuote ei ole henkilönsuojaimia koskevan asetuksen eikä eurooppalaisen standardin EN 388 mukainen. Tuote vedetään pois markkinoilta. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

### SR/03314/25

Kivihiomasekoitinta eli Stone Melanger, Spectra, A 45NB, Ashton Global. Kivijauhatuslaite melanger-kiville, jossa on nopeudensäädin. Se koostuu sähkökäyttöisestä pyörivästä rummusta, joka liikkuu kiinteää hiomalaikkaa vasten ja jota käytetään suklaan, kaakaon, pähkinävoin ja muiden jauhatustarpeiden käsittelyyn. Koneen kansi ja tarkastusluukku eivät ole lukittuina toisiinsa ja ne voidaan helposti avata rummun pyöriessä. Käyttäjän sormi/käsi voi siksi puristua tai jäädä puristuksiin pyörivän rummun ja hiomalaikan tai muiden kiinteiden osien väliin. Tuote ei ole kone-direktiivin vaatimusten mukainen. Tuotteen takaisinvento loppukäyttäjiltä. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

### 2025/757/DE

BAUER Kompressoren GmbH, Safety valve (varoventtiili), Safety Valve 120541, Serie: 2308784-2510619. Riskin-arviointi on osoittanut, että asiakkaat voivat tahattomasti manipuloida varoventtiiliä ja tämä voi nostaa järjestelmän painetta hallitsemattomasti. Sylinterin tappi ja osat, mukaan lukien varoventtiilin kansi, voivat osua ihmisiin paineen muodostumisen aikana. Asetuspaine ei ole taattu ja voi johtaa odottamattomaan purkautumiseen tai ihmisten ja osien vaurioitumiseen. Tuotteen takaisinvento loppukäyttäjiltä. Suomessa tuotetta on myynyt SARLIN OY AB.

### 2025/796/NL

Senco naulain, F-35XP ja F40XP. Tuotetta myyty rautakaupoissa Suomessa. Tietyissä olosuhteissa naulainten kaksoistoiminen kytkentäjärjestelmä voi toimia virheellisesti ja laukaista naulan tahattomasti pelkistä liipaisimesta, mikä aiheuttaa vaaran käyttäjille. On olemassa viiltohaavojen vaara, jos naulain laukeaa vahingossa. Tuotteen takaisinvento loppukäyttäjiltä.

### SR/03630/25

Turvajalkine, Safety Shoes LEMAX F20119#, S2. Mustat nilkkurit turvajalkineet, joissa on karkisuoja, oranssit langantikkaukset ja oranssi vuori. Tuote ei tarjoa odotettua suojaa riittämättömän iskun-, puristus- ja lävistyskestävyyden vuoksi. Jos jalkineiden päälle putoaa esine, se voi aiheuttaa mustelmia tai murtumia varpasiin. Tuote ei ole henkilönsuojaimia koskevan asetuksen eikä asiaankuuluvan eurooppalaisen standardin EN 20345 mukainen. Tuotteen takaisinvento loppukäyttäjiltä. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

Postiosoite  
Postadress  
Postal Address  
Sosiaali- ja terveysministeriö

PL 33  
00023 Valtioneuvosto

Käyntiosoite  
Besöksadress  
Office

Meritullinkatu 8  
Helsinki

Puhelin  
Telefon  
Telephone

0295 16001  
+358 295 16001

Faksi  
Fax  
Fax

02951 63415  
+358 2951 63415

s-posti, internet  
e-post, internet  
e-mail, internet

kirjaamo.stm@gov.fi  
stm.fi

**SR/03582/25**

Friteerauskeitin, Fritteuse gmgastro EFK800-EN. Friteerauskeittimen sisäänrakennetut kontaktorit eivät laukea, kun lämpötila ylittää sallitun tason. Öljy voi kuumentua edelleen ja aiheuttaa tulipalon. Tuote ei ole matalajännitiedirektiivin eikä standardien EN 60335-1 ja EN 60335-2-37 vaatimusten mukainen.

Tuotteen takaisinvento loppukäyttäjiltä. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

**SR/03735/25**

Friteerauskeitin, Fritteuse gmgastro EFK66-EN. Friteerauskeittimen sisäänrakennetut kontaktorit eivät laukea, kun lämpötila ylittää sallitun tason. Öljy voi kuumentua edelleen ja aiheuttaa tulipalon. Tuote ei ole matalajännitiedirektiivin eikä eurooppalaisten standardien EN 60335-1 ja EN 60335-2-37 vaatimusten mukainen. Tuotteen takaisinvento loppukäyttäjiltä. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

**SR/03736/25**

Friteerauskeitin, Fritteuse gmgastro EFK46-EN. Friteerauskeittimen sisäänrakennetut kontaktorit eivät laukea, kun lämpötila ylittää sallitun tason. Öljy voi kuumentua edelleen ja aiheuttaa tulipalon. Tuote ei ole matalajännitiedirektiivin eikä eurooppalaisten standardien EN 60335-1 ja EN 60335-2-37 vaatimusten mukainen. Tuotteen takaisinvento loppukäyttäjiltä. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

**SR/03737/25**

Friteerauskeitin, Fritteuse gmgastro EFK873H-10+10. Friteerauskeittimen sisäänrakennetut kontaktorit eivät laukea, kun lämpötila ylittää sallitun tason. Öljy voi kuumentua edelleen ja aiheuttaa tulipalon. Tuote ei ole matalajännitiedirektiivin eikä eurooppalaisten standardien EN 60335-1 ja EN 60335-2-37 vaatimusten mukainen. Tuotteen takaisinvento loppukäyttäjiltä. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

**SR/03738/25**

Friteerauskeitin, Fritteuse gmgastro EFK 400-EN. Friteerauskeittimen sisäänrakennetut kontaktorit eivät laukea, kun lämpötila ylittää sallitun tason. Öljy voi kuumentua edelleen ja aiheuttaa tulipalon. Tuote ei ole matalajännitiedirektiivin eikä eurooppalaisten standardien EN 60335-1 ja EN 60335-2-37 vaatimusten mukainen. Tuotteen takaisinvento loppukäyttäjiltä. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

**SR/03786/25**

Friteerauskeitin, Fritteuse gmgastro EFK46-E. Friteerauskeittimen sisäänrakennetut kontaktorit eivät laukea, kun lämpötila ylittää sallitun tason. Öljy voi kuumentua edelleen ja aiheuttaa tulipalon. Tuote ei ole matalajännitiedirektiivin eikä eurooppalaisten standardien EN 60335-1 ja EN 60335-2-37 vaatimusten mukainen. Tuotteen takaisinvento loppukäyttäjiltä. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

**SR/03787/25**

Friteerauskeitin, Fritteuse gmgastro EFK700-E. Friteerauskeittimen sisäänrakennetut kontaktorit eivät laukea, kun lämpötila ylittää sallitun tason. Öljy voi kuumentua edelleen ja aiheuttaa tulipalon. Tuote ei ole matalajännitiedirektiivin eikä eurooppalaisten standardien EN 60335-1 ja EN 60335-2-37 vaatimusten mukainen. Tuotteen takaisinvento loppukäyttäjiltä. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

**SR/03788/25**

Friteerauskeitin, Fritteuse gmgastro EFK 600-E. Friteerauskeittimen sisäänrakennetut kontaktorit eivät laukea, kun lämpötila ylittää sallitun tason. Öljy voi kuumentua edelleen ja aiheuttaa tulipalon. Tuote ei ole matalajännitiedirektiivin eikä eurooppalaisten standardien EN 60335-1 ja EN 60335-2-37 vaatimusten mukainen. Tuotteen takaisinvento loppukäyttäjiltä. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

**SR/03789/25**

Friteerauskeitin, Fritteuse gmgastro EFK400-E. Friteerauskeittimen sisäänrakennetut kontaktorit eivät laukea, kun lämpötila ylittää sallitun tason. Öljy voi kuumentua edelleen ja aiheuttaa tulipalon. Tuote ei ole matalajännitiedirektiivin eikä eurooppalaisten standardien EN 60335-1 ja EN 60335-2-37 vaatimusten mukainen. Tuotteen takaisinvento loppukäyttäjiltä. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

**SR/03790/25**

Friteerauskeitin, Fritteuse gmgastro EFFK773. Friteerauskeittimen sisäänrakennetut kontaktorit eivät laukea, kun lämpötila ylittää sallitun tason. Öljy voi kuumentua edelleen ja aiheuttaa tulipalon. Tuote ei ole matalajännitiedirektiivin eikä eurooppalaisten standardien EN 60335-1 ja EN 60335-2-37 vaatimusten mukainen. Tuotteen takaisin veto loppukäyttäjiltä. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

**SR/03791/25**

Friteerauskeitin, Fritteuse gmgastro EFK473H-10. Friteerauskeittimen sisäänrakennetut kontaktorit eivät laukea, kun lämpötila ylittää sallitun tason. Öljy voi kuumentua edelleen ja aiheuttaa tulipalon. Tuote ei ole matalajännitiedirektiivin eikä eurooppalaisten standardien EN 60335-1 ja EN 60335-2-37 vaatimusten mukainen. Tuotteen takaisin veto loppukäyttäjiltä. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

**SR/03792/25**

Friteerauskeitin, Fritteuse gmgastro EFK800-E. Friteerauskeittimen sisäänrakennetut kontaktorit eivät laukea, kun lämpötila ylittää sallitun tason. Öljy voi kuumentua edelleen ja aiheuttaa tulipalon. Tuote ei ole matalajännitiedirektiivin eikä eurooppalaisten standardien EN 60335-1 ja EN 60335-2-37 vaatimusten mukainen. Tuotteen takaisin veto loppukäyttäjiltä. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

**SR/03793/25**

Friteerauskeitin, Fritteuse gmgastro EFK873H-10+10N. Friteerauskeittimen sisäänrakennetut kontaktorit eivät laukea, kun lämpötila ylittää sallitun tason. Öljy voi kuumentua edelleen ja aiheuttaa tulipalon. Tuote ei ole matalajännitiedirektiivin eikä eurooppalaisten standardien EN 60335-1 ja EN 60335-2-37 vaatimusten mukainen. Tuotteen takaisin veto loppukäyttäjiltä. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

**SR/03795/25**

Friteerauskeitin, Fritteuse gmgastro EFK473H-10N. Friteerauskeittimen sisäänrakennetut kontaktorit eivät laukea, kun lämpötila ylittää sallitun tason. Öljy voi kuumentua edelleen ja aiheuttaa tulipalon. Tuote ei ole matalajännitiedirektiivin eikä eurooppalaisten standardien EN 60335-1 ja EN 60335-2-37 vaatimusten mukainen. Tuotteen takaisin veto loppukäyttäjiltä. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

**SR/03796/25**

Friteerauskeitin, Fritteuse gmgastro EFK66-E. Friteerauskeittimen sisäänrakennetut kontaktorit eivät laukea, kun lämpötila ylittää sallitun tason. Öljy voi kuumentua edelleen ja aiheuttaa tulipalon. Tuote ei ole matalajännitiedirektiivin eikä eurooppalaisten standardien EN 60335-1 ja EN 60335-2-37 vaatimusten mukainen. Tuotteen takaisin veto loppukäyttäjiltä. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

**SR/04075/25**

Kaksipilarinen autonostin, Longus LHB-2.45-P. Kaksipilarinen autonostin, jonka kantavuus/ajoneuvon massa on jopa 4 500 kg. Tuotetta myydään verkossa, erityisesti eBayn kautta (yksilöllinen tunniste: 145365604533). Nostimen mekaaninen lujuus ja turvalaitteet ovat riittämättömät, mikä voi aiheuttaa liiallisen rasituksen raskaiden tai epätasaisten kuormien alla. Tämä voi aiheuttaa ajoneuvon kaatumisen ja vammoja. Tuote ei ole konedirektiivin eikä eurooppalaisen standardin EN 1493 vaatimusten mukainen. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

Asiantuntija

Mika Piirainen

Jakelu

tyosuojelu.fi, tiimeri