

Kirje

18.6.2024

VN/10332/2024  
VN/10332/2024-STM-2

## Safety Gate Rapex ilmoitukset Huhti-Toukokuu 2024

A12/00877/24

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari. Maskin kokonaissuodatuskapasiteetti on riittämätön. Tästä syystä tuote ei täytä terveys- ja turvallisuusvaatimuksia; näin ollen, vaikka se yhdistettäisiin muihin suositeltuihin toimenpiteisiin, se ei välttämättä suojaa kunnolla. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products \(europa.eu\)](https://europa.eu/safety-gate)

A12/00938/24

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari. Materiaalin hiukkasten suodatuskyky on riittämätön. Tämän seurauksena liian suuri määrä hiukkasia tai mikro-organismeja saattaa kulkea maskin läpi. Näin ollen, vaikka se yhdistettäisiin muihin suositeltuihin toimenpiteisiin, se ei välttämättä suojaa kunnolla. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products \(europa.eu\)](https://europa.eu/safety-gate)

A12/01069/24

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari. Maskin kokonaissuodatuskapasiteetti on riittämätön (mitatut keskiarvot: 94 %). Tästä syystä tuote ei täytä terveys- ja turvallisuusvaatimuksia; näin ollen, vaikka se yhdistettäisiin muihin suositeltuihin toimenpiteisiin, se ei välttämättä suojaa kunnolla. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products \(europa.eu\)](https://europa.eu/safety-gate)

Asiantuntija Mika Piirainen

Jakelu tiimeri  
tyosuojelu.fiPostiosoite  
Postadress  
Postal Address  
Sosiaali- ja terveysministeriöKäyntiosoite  
Besöksadress  
OfficePuhelin  
Telefon  
TelephoneFaksi  
Fax  
Faxs-posti, internet  
e-post, internet  
e-mail, internetPL 33  
00023 ValtioneuvostoMeritullinkatu 8  
Helsinki0295 16001  
+358 295 1600102951 63415  
+358 2951 63415kirjaamo.stm@gov.fi  
stm.fi