

1.4.2021

VN/8409/2021
VN/8418/2021
VN/8436/2021
VN/9251/2021
VN/9251/2021-STM-2**EU:N ILMOITUKSET VAARALLISISTA TUOTTEISTA:**

Maaliskuu 2021

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, myfixmask, malli ELIS SHPK, valmistaja ELIS SHPK, Kosovo. Testeissä on todettu, että CE-merkityn suojaimen läpi pääsee enemmän kuin 5 % testausmateriaalista, eikä suojain siis täytä standardin EN 149 vaatimusta. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Saksan markkinavalvontaviranomainen on pysäyttänyt tuotteen rajalle. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10003183>

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, Tuntematon, malli KN95, valmistaja Dongguan Jiesi Medical Supplier Co., LTD., Kiina. Testeissä on todettu, että suojaimen läpi pääsee enemmän kuin 5 % testausmateriaalista, eikä suojain siis täytä standardin EN 149 vaatimusta. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Saksan markkinavalvontaviranomainen on poistanut tuotteen käytöstä. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10003378>

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, Foldap, malli K2, valmistaja Karakaya is Güvenligi Kisisel Koruma Donanimlari, Turkki. Testeissä on todettu, että suojaimen läpi pääsee enemmän kuin 5 % testausmateriaalista, eikä suojain siis täytä standardin EN 149 vaatimusta. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Saksan markkinavalvontaviranomainen on poistanut tuotteen käytöstä. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10003348>

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, Brüder Mannesmann, malli M40210, valmistaja Daddybaby Co. Ltd, Kiina. Testeissä on todettu, että CE-merkityn suojaimen läpi pääsee enemmän kuin 5 %

testausmateriaalista, eikä suojain siis täytä standardin EN 149 vaatimusta. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Saksan markkinavalvontaviranomainen on määrännyt poistamaan tuotteen markkinoilta. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10003159>

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, Shenzhen Medical Equipment, malli KN95/FFP2, valmistaja Shenzhen zhuokang Medical Equipment Co., Ltd., Kiina. Testeissä on todettu, että suojaimen läpi pääsee enemmän kuin 5 % testausmateriaalista, eikä suojain siis täytä standardin EN 149 vaatimusta. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Saksan markkinavalvontaviranomainen on määrännyt poistamaan tuotteen markkinoilta ja vetämään ne käyttäjiltä. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10003167>

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, JIA YUAN; malli JY-KN95, valmistaja Shenzhen Jiayuan Technology Industry Co. Ltd., Kiina. CE-merkityn suojaimen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu. Suojain ei peitä suuta ja nenää riittävästi, ja sitä myydään valmistajan toisen tuotteen pakkauksessa. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Luxemburgin markkinavalvontaviranomainen on pysäyttänyt tuotteen rajalle. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10003320>

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, bd BADO; malli STKM-N9W01, valmistaja Shenzhen Weifa Technology Co., Ltd., Kiina. CE-merkityn suojaimen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Saksan markkinavalvontaviranomainen on poistanut tuotteen markkinoilta. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10003238>

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, ELMED; malli TP-MSK-013 (Non Sterile), valmistaja TURKPLAST SALIK ÜRÜNLERİ A., Turkki. CE-merkityn suojaimen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Romanian markkinavalvontaviranomainen on poistanut tuotteen markkinoilta. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10002488>

Tarvittaessa lisätietoja antaa Tapani Vänni, puhelin 0295 163 219, sähköposti etunimi.sukunimi@stm.fi