

1.6.2021

VN/13377/2021  
VN/13606/2021  
VN/14393/2021  
VN/13377/2021-STM-2**EU:N ILMOITUKSET VAARALLISISTA TUOTTEISTA:**

Toukokuu 2021

**Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari**, IVROU, malli IRYS-01, valmistaja Guangzhou Carrot Mall Network Technologies Co., Ltd., Kiina. Testeissä on todettu, että CE-merkityn ja tyyppitarkastetun suojaimen läpi pääsee enemmän kuin 5 % testausmateriaalista, eikä suojain siis täytä standardin EN 149 vaatimusta. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Saksan markkinavalvontaviranomainen on antanut tuotteelle myyntikiellon ja poistanut sen markkinoilta. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10003601>

**Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari**, CY2020-KZ002, malli FFP2 NR Non-medical, valmistaja Shandong Chunyu Jinxiu Textiles Co. Ltd., Kiina. Testeissä on todettu, että CE-merkityn suojaimen läpi pääsee enemmän kuin 5 % testausmateriaalista, eikä suojain siis täytä standardin EN 149 vaatimusta. Ei sovi hyvin kasvoille. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Saksan markkinavalvontaviranomainen on antanut tuotteelle myyntikiellon ja poistanut sen käytöstä. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10003674>

**Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari**, HG, malli KN95-A, valmistaja DONGGUAN HUAGANG Comunication Technology Co. Ltd., Kiina. Testeissä on todettu, että suojaimen läpi pääsee enemmän kuin 5 % testausmateriaalista, eikä suojain siis täytä standardin EN 149 vaatimusta. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Saksan markkinavalvontaviranomainen on poistanut suojaimen markkinoilta ja internetsivuilta. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10003648>

**Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari**, FUPING, malli KN95, valmistaja Wenzhou Fuping Bags Co., LTD., Kiina. Testeissä on todettu, että suojaimen läpi pääsee enemmän kuin 5 % testausmateriaalista, eikä suojaimeen sisä täytä standardin EN 149 vaatimusta. Suojaimeen ei sovi hyvin kasvoille. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojaimeen käyttäessään.

Saksan markkinavalvontaviranomainen on poistanut suojaimeen markkinoilta ja käytöstä. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimeita ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10003661>

**Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari**, D13001, ei mallimerkintää, valmistaja Medical Device Branch of Zhangzhou Easepal Industrial Co., Ltd., Kiina. Testeissä on todettu, että suojaimeen läpi pääsee enemmän kuin 5 % testausmateriaalista, eikä suojaimeen sisä täytä standardin EN 149 vaatimusta. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojaimeen käyttäessään.

Saksan markkinavalvontaviranomainen on poistanut suojaimeen markkinoilta. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimeita ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10003622>

**Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari**, Gaozhen, malli GZ-KN95, valmistaja Jinjiang Baichuan Sanitary Products Co., Ltd., Kiina. Testeissä on todettu, että suojaimeen läpi pääsee enemmän kuin 5 % testausmateriaalista, eikä suojaimeen sisä täytä standardin EN 149 vaatimusta. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojaimeen käyttäessään.

Saksan markkinavalvontaviranomainen on poistanut suojaimeen käytöstä. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimeita ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10003708>

**Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari**, GOOYU, malli Mask KN95, valmistaja Yonkang Gooyu Industry and Trade Co., Ltd., Kiina. Testeissä on todettu, että CE-merkityn suojaimen läpi pääsee enemmän kuin 5 % testausmateriaalista, eikä suojain siis täytä standardin EN 149 vaatimusta. Ei sovi hyvin kasvoille. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Viron markkinavalvontaviranomainen on poistanut suojaimen markkinoilta ja käytöstä. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10003663>

**Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari**, Rykgrímur, malli FFP2V 10 stk, valmistaja ei tiedossa, Kiina. Testeissä on todettu, että CE-merkityn suojaimen läpi pääsee enemmän kuin 5 % testausmateriaalista, eikä suojain siis täytä standardin EN 149 vaatimusta. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Islannin markkinavalvontaviranomainen on poistanut suojaimen käytöstä. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10003595>

**Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari**, Airtao; malli AM02-KN95, valmistaja Dongguan Wonen Environmental Protection Tech. Co. Ltd., Kiina. CE-merkityn suojaimen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Luxemburgin markkinavalvontaviranomainen on kieltänyt tuotteen myynnin. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10003682>

**Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari**, Disposable 3-Layer Mask; ei mallimerkintää, valmistaja ei tiedossa, Kiina. CE-merkityn suojaimen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Luxemburgin markkinavalvontaviranomainen on kieltänyt tuotteen myynnin. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10003681>

**Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari**, Ei tiedossa; malli ei tiedossa, valmistaja Jiangyin Rongyi Textile Technology Co., Ltd., Kiina. CE-merkityn suojaimen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Luxemburgin markkinavalvontaviranomainen on kieltänyt tuotteen myynnin. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10003680>

**Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari**, Panodyne, malli FBN95M-U, valmistaja Multibrands International Limited. Testeissä on todettu, että CE-merkityn suojaimen läpi pääsee enemmän kuin 5 % testausmateriaalista, eikä suojaimeen sisäisiä täytyä standardin EN 149 vaatimusta. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Maltan markkinavalvontaviranomainen on poistanut tuotteen käytöstä. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10003686>

Tarvittaessa lisätietoja antaa Tapani Vänni, puhelin 0295 163 219, sähköposti [etunimi.sukunimi@stm.fi](mailto:etunimi.sukunimi@stm.fi)