

Kirje

8.4.2025

VN/10715/2025
VN/10715/2025-STM-1

Safety Gate ja Rapex ilmoitukset tammi-maalis 2025

SR/00535/25

Suojakäsine, Oregon 539171L. Tuote ei ole REACH-asetuksen mukainen. Tuotteen nahka sisältää kromi VI:tä (mittausarvo jopa 22,8 mg/kg). Kromi (VI) on herkistävä, voi laukaista allergisia reaktioita ja voi aiheuttaa syöpää. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

SR/00642/25

Kelautuva tarrain 10 metriä. Tuotteella ei ole nimeä. Tuotetta myydään verkossa, erityisesti Amazonin kautta (ASIN: B0BFWR487Q). Tuote ei täytä henkilökohtaisia suojavarusteita koskevaa asetusta (PPE) eikä eurooppalaisia standardeja EN 360, EN 354 ja EN 813. Metallikaapeli ei ole tarpeeksi kestävä ja se voi katketa 100 kg:n pudotusmassalla. Tämä lisää käyttäjän loukkaantumisriskiä. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

SR/00849/25

Turvavaljas, nimeämätön tuote. Tuote ei täytä henkilökohtaisia suojavarusteita koskevia määräyksiä eikä eurooppalaista standardia EN 361. Valjaiden reisihihnat eivät ole tarpeeksi kestäviä, koska ne katkeavat 12,63 kN:n kuormituksessa. Jos käyttäjä kaatuu, valjaat rikkoutuvat aiheuttavat loukkaantumisvaaran. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

SR/00856/25

Itselatautuva kuivike- ja siivouskone, maatalouden talliin. Tuote myydään verkossa, erityisesti osoitteessa <https://bobman.dk>. Tuote ei ole konedirektiivin mukainen. Koneesta puuttuu käyttäjän suojarakenne ja turvajärjestelmä. Tämän seurauksena, jos kone kaatuu, koneen ja maan välillä on merkittävä puristumisvaara. Koneen epävakaa rakenne lisää entisestään loukkaantumisriskiä. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

SR/00711/25

Kelautuva tarrain, Safety belt 2 way ritra X001MJACUJ. Tuote myydään verkossa, erityisesti Amazonin kautta. Tuote ei täytä henkilökohtaisia suojavarusteita koskevaa asetusta (PPE) eikä eurooppalaisia standardeja EN 360, EN 354 ja EN 813. Metallikaapeli ei ole tarpeeksi kestävä ja se voi katketa 100 kg:n pudotusmassalla. Tämä lisää käyttäjän loukkaantumisriskiä. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

Postiosoite
Postadress
Postal Address
Sosiaali- ja terveysministeriö

Käyntiosoite
Besöksadress
Office

Puhelin
Telefon
Telephone

Faksi
Fax
Fax

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet

PL 33
00023 Valtioneuvosto

Meritullinkatu 8
Helsinki

0295 16001
+358 295 16001

02951 63415
+358 2951 63415

kirjaamo.stm@gov.fi
stm.fi

SR/01015/25

Suojakäsine, Mechanix Wear, LMP-75-010. Keltaisenruskeasta nahasta valmistetut yleiskäsineet, sormet ja kämmenet; viilto etusormen nahassa; kämmenen sisäpuoli on mustaa tekstiiliä ja sormien sisäpuoli kellanruskeaa nahkaa. Tuote myydään verkossa, erityisesti [www.bauhausin](http://www.bauhausin.fi) kautta. Tuotteen nahka sisältää kromi VI:tä (mittausarvo: 31,1 mg/kg). Kromi (VI) on herkistävä, voi laukaista allergisia reaktioita ja voi aiheuttaa syöpää. Tuote ei ole REACH-asetuksen mukainen. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products](#)

Asiantuntija

Mika Piirainen

Tiedoksi

tyosuojelu.fi
tiimeri