

Kirje

12.9.2024

VN/10332/2024
VN/10332/2024-STM-3

Safety Gate Rapex -ilmoitukset, kesä–elokuu 2024

A12/01940/24

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari. Maskin kokonaissuodatuskapasiteetti on riittämätön. (measured values as low as 87.5 %) Tästä syystä tuote ei täytä terveys- ja turvallisuusvaatimuksia; näin ollen, vaikka se yhdistettäisiin muihin suositeltuihin toimenpiteisiin, se ei välttämättä suojaa kunnolla. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products \(europa.eu\)](https://europa.eu/safety-gate)

A12/02004/24

Kuulonsuojaimet, kupusuojain. Kuulosuojaimien kuppeihin muodostuu halkeamia, jotka voivat vaikuttaa kuulonsuojaimien ja korvan ympärillä olevan alueen tiiviyteen alentaen melunvaimennustasoa. Käyttäjä altistuu merkittäville haitallisille melutasoille, mikä aiheuttaa kuulovaurioita. Linkki ilmoitukseen: [Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products \(europa.eu\)](https://europa.eu/safety-gate)

Asiantuntija

Mika Piirainen

Jakelu tiimeri
tyosuojelu.fi

Postiosoite
Postadress
Postal Address
Sosiaali- ja terveysministeriö

PL 33
00023 Valtioneuvosto

Käyntiosoite
Besöksadress
Office

Meritullinkatu 8
Helsinki

Puhelin
Telefon
Telephone

0295 16001
+358 295 16001

Faksi
Fax
Fax

02951 63415
+358 2951 63415

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet

kirjaamo.stm@gov.fi
stm.fi